



Release Note

软件版本：2.12.0.7275

适用型号：X1/X1P、X2C/X2P/X2CP、X3S/X3SP、X4/X4G 、H3、H5

日期：2020.10.20



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 Release 版本 2.12.0.7275.....	4
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能改进.....	4
2.3 Bug 修复.....	5

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.0.7275	2020.10.20

2 Release 版本 2.12.0.7275

型号	软件版本号	备注
X1/X1P、X2C/X2P/X2CP、 X3S/X3SP、X4/X4G 、H3、H5	2.12.0.7275	

2.1 功能添加

1. WEB 支持联系人搜索功能
2. 支持通过 SIP Notification 实现 Active URI 功能
3. 网页添加默认密码提示
4. X2/X2C 话机支持长按静音键恢复出厂
5. X4 话机副屏添加屏保功能

2.2 功能改进

1. 支持输入法记忆功能
2. Alert Info 支持匹配号码规则
3. 支持一键前转功能
4. 支持网页设置无应答自动挂断超时时间
5. 支持网页设置来电振铃超时时间
6. 兼容华为企业通讯录
7. 兼容 Yeastar 相关问题
8. 兼容 Metaswitch Enhanced Call Park 功能
9. 改进 BLF list 支持显示名字
10. 兼容监听播放 polycom 组播
11. 改进 Intercom 相关功能
12. 支持关闭按叉簧 hold 通话的功能

13. 默认关闭 Enable Intercom Barge

2.3 Bug 修复

1. 修复话机 guest 用户登录网页，不能打开 TXT/XML 配置文件的问题
2. 修复云电话本中 Name 为空，在电话本中进行 Search 时，话机重启的问题
3. 修复话机开启 DHCP Server 后注册成功，关闭后重新开启 DHCP Server 话机不会重新注册的问题
4. 修复当主服务器注册回复 403 时，无法切到备份服务器注册问题
5. 修复话机收到 notify 解析异常的问题
6. 修复屏保状态下，按键直接进入 Call Dial 界面，第一个按键失效问题
7. 修复电话本分组上下切换联系人设备异常的问题
8. 修复话机夏令时相关的问题
9. 修复话机开启背光功能，屏幕每隔 10 秒会亮的问题
10. 修复使用 EHS 耳机建立通话，挂断后使用手柄接听，话机依旧使用耳机通道的问题
11. 修复话机启用 Block XML in Calling 后功能不生效的问题
12. 修复开启 SIP 热点，去电失败的问题
13. 修复话机收到 Invite 呼叫，SDP 里有多个 audio 时存在内存泄漏的问题