



Release Note

版本号：2.12.20.7

适用型号：V66/V66 Pro

日期：2025.7.17

目录

目录.....2

1 修改历史.....3

2 Release 版本 2.12.20.7.....4

 2.1 功能添加 4

 2.2 Bug 修复 4

 2.3 新增功能描述 4

3 Release 版本 2.12.20.5..... 8

 3.1 功能添加 8

 3.2 Bug 修复 8

 3.3 新增功能描述 8

4 Release 版本 2.12.18.16..... Error! Bookmark not defined.

 4.1 功能添加 Error! Bookmark not defined.

 4.2 功能改进 Error! Bookmark not defined.

 4.3 Bug 修复 Error! Bookmark not defined.

 4.4 新增功能描述 Error! Bookmark not defined.

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.18.16	2024.12.17
2	2.12.20.5	2025.7.3
3	2.12.20.7	2025.7.17

2 Release 版本 2.12.20.7

型号	软件版本号	备注
V66/V66Pro	2.12.20.7	

2.1 功能添加

1. 新增支持智能降噪功能
2. 新增支持隔音罩功能

2.2 Bug 修复

1. 修复升级开机 LOGO 异常问题

2.3 新增功能描述

1. 新增支持智能降噪功能

功能描述：话机新增支持智能降噪功能

设置实现：

- 话机网页【电话设置】>>【媒体设置】新增“降噪技术”列表，勾选开启“智能降噪功能”。



- 可通过配置功能快捷键，可在通话中快捷开启/关闭智能降噪功能



配置开启后，通话界面显示“智能降噪”的图标表示功能开启



2. 新增支持隔音罩功能

功能描述：话机新增支持隔音罩功能

设置实现：


- 话机网页【电话设置】>>【媒体设置】新增“降噪技术”列表，勾选开启“隔音罩”。



- 功能键新增“隔音罩”选项，配置快捷键后可在通话中随时开启/关闭



配置开启后通话界面显示“隔音罩”的图标



注：智能降噪与隔音罩功能不支持同时开启

3 Release 版本 2.12.20.5

型号	软件版本号	备注
V66/V66Pro	2.12.20.5	

3.1 功能添加

3. 新增支持中文输入法功能
4. 新增支持静默升级功能

3.2 Bug 修复

2. 修复 openvpn 功能异常的问题
3. 修复连接 Wi-Fi6 异常的问题
4. 修复快捷键访问云电话本异常的问题
5. 修复快捷键录音话机死机的问题
6. 修复 V66 界面显示错误的问题
7. 修复 LCD 加载华为电话本异常的问题

3.3 新增功能描述

3. 新增支持中文输入法

功能描述：话机支持中文输入法

设置实现：无需设置，点击输入框即可使用，目前支持逐字输入，并且允许首字母联想



4. 新增支持手柄静默升级功能（V66Pro）

功能描述：无需手动升级手柄固件，手柄固件支持与话机联动的自动化升级机制，当话机存在版本更新时，可同步触发手柄固件的更新流程（此功能限 2.0.2.8 及以上的版本手柄使用）

设置实现：

无需设置，将手柄连接至话机即可对其进行静默升级