

Release note:

- 1、新替换 HID 版本原先已关闭手动配对功能，提供的固件版本配对功能重新添加；
- 2、长按清除功能优化（解决此 bug：长按 R1C 机身按键清除配对后，低概率无法进行配对）
- 3、配对连接速度：HID 版本手动配对易配对失败（因为配对时间 1min 超时），优化缩短 3~8s，原先配对时间 10 次平均在 30s 左右，新配对时间 10 次平均 23~26s 左右
- 4、提供的固件版本取消 UI 右上角设备接入提示
- 5、延迟显示只有在网络不佳的时候才会提示（可将发射端 M1S 和接受端 R1C 离远一些（10m 以上），模拟网络差的情况，右上角就可看到这 delay xxx ms 图标）