



Release Note

版本号：2.12.0

适用型号：i55A/i57A/i505/i505W/i507W/A320i

日期：2025.7.9



目录

- 目录.....2
- 1 修改历史.....3**
- 2 Release 版本 2.12.0.....4**
 - 2.1 功能添加.....4
 - 2.2 功能改进.....4
- 3 Release 版本 2.12.0.....5**
 - 3.1 功能添加.....5
 - 3.2 功能改进.....5
 - 3.3 bug 修复.....5

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.0	2025.5.6
2	2.12.0	2025.7.9

2 Release 版本 2.12.0

型号	软件版本号	备注
i55A	2.12.0.291	
i57A	2.12.0.288	
i505	2.12.0.293	
i505W	2.12.0.285	
i507W	2.12.0.283	
A320i	2.12.0.282	

2.1 功能添加

1. 支持自动发现功能，自动发现局域网的门禁设备，自动配置
2. 支持通过 A320i 管理机查看报警信息
3. 支持通过 A320i 管理机发送物业通知消息

2.2 功能改进

1. 支持通过 Fanvil Link 手机 APP 设置安防模式

3 Release 版本 2.12.0

型号	软件版本号	备注
i55A	2.12.0.183	
i57A	2.12.0.185	
i505	2.12.0.193	
i505W	2.12.0.187	
i507W	2.12.0.179	
A320i	2.12.0.181	

3.1 功能添加

1. 兼容 FCMS，可通过 FCMS 进行管理设置，减少用户操作。和 Fanvil Link APP 配合使用，实现远程开门、监控等功能，为用户带来更便捷的使用体验。
2. 支持通过网页升级第三方 APK

3.2 功能改进

1. 网页添加监控设置
2. 网页添加开门设置
3. 支持通过网页自定义待机桌面，支持隐藏和显示
4. 添加土耳其语、俄语、韩语
5. 添加默认的安防报警铃声

3.3 bug 修复

1. 修复从联系人 IP 呼叫不成功的问题
2. 修复安防报警相关问题
3. 修复待机桌面某些图标过小不易点击的问题

4. 修复通过设备菜单修改来电铃声不生效的问题
5. 修复某些情况下，进入设备菜单时间设置界面时系统崩溃的问题
6. 修复快捷键 URL 设置为开门，图标显示不对应的问题